

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - MURO MACAPÁ (31.01 - 02.02.18)

Lateral do muro - frente rodovia



Vista interna terreno e muro



Blocos protegidos pela chuva



Área interna alagada pelas chuvas



Área interna - aterros



Área interna - frente do terreno



Área interna - vista frente-fundos



Área interna - vista material de aterro



Área externa - frente do terreno



Área externa - vista frontal do muro

